



Controllore multifunzione a microprocessore per letture di segnali analogici, ha la possibilità di preselezione di una soglia con relativa uscita entro una finestra d'intervento prestabilita.


L'ingresso può essere interfacciato con un potenziometro e creare così un economico controllo di posizione.

La massima escursione di lettura sul display va da zero al valore max di 9990.

I parametri principali sono: impostazione dello zero scala, del fondo scala, del valore di soglia, del differenziale, del tempo di rinfresco fra due letture e del punto decimale.

La soglia d'intervento del relè di uscita viene visualizzata sul led posto sul frontale dello strumento.

La memorizzazione di dati e parametri viene effettuata su EEPROM in modo automatico.




Funzionamento


Caratteristiche Tecniche


Alimentazione	24- 110 - 230Vac +/- 10%
Assorbimento	2,5 VA
Ingresso	Potenziometro 5 Kohm
Uscita	Relè
Memoria	Eeprom
Conversione A/D 10bit	Risoluzione +/- 1 bit su 1024 f.c.
Valore di f.s.	9990
Condizioni di funzionamento	0 +55°C / 2090% U.R. senza condensa
Condizioni di immagazzinamento	-25 +80°C / 2090% U.R. senza condensa
Montaggio	da incasso
Contenitore	In ABS nero
Grado di protezione frontale	IP65

Collegamenti Elettrici



Dimensioni











DSSTech Srl

Sede legale: via dell'Artigianato 3 - 36034 - Malo (VI) - Italy Tel. +390445637541

E-mail: info@dsstech.it

WEB site: www.dsstechautomation.com
P.I., C.F., N. Reg. Imprese IT04118980244
Capitale sociale: 10.000,00 Euro i.v.



KM31



Controllore potenziometro con set

Programmazione SET

All'accensione sul display appare la sigla dello strumento.

Premere







Dato Visualizzato

Scorrere le cifre





fino al valore desiderato.

Lasciare lampeggiare; alla fine del lampeggio lo strumento uscirà dalla Programmazione.

Programmazione PARAMETRI

Premere insieme










Impostare punto decimale







diF



Impostare valore del Differenziale





Confermare con



rAt



Impostare il tempo di rinfresco della lettura





Confermare con



0 Sc



Impostare il punto di partenza della lettura





Confermare con



F Sc



Impostare il valore di fondo scala





Confermare con



bL-



Impostare o togliere il segno negativo



Confermare con



Premendo ancora



si ritorna ad inizio Menù di Programmazione

Se dopo 5 secondi non si effettua nessuna operazione lo strumento uscirà automaticamente dalla Programmazione, memorizzando tutti i Parametri impostati.

I Parametri Tecnici

Parametri Tecnici visualizzati in sequenza durante la programmazione.

- 1) d.P = Punto Decimale da impostare
- 2) diF = Differenziale. E'il valore da impostare per creare una finestra di funzionamento collegata all'uscita.
- 3) rAt = Rating. E'il ritardo impostato in 1/10 sec. che permette il rinfresco fra due letture successive adatto per variazioni lente.
- 4) 0Sc = Zero Scala. E' il valore di partenza della lettura che può avere anche valori negativi.
- 5) FSc = Fondo Scala. E' il valore che viene fissato come massima escursione del segnale di ingresso.
- 6) bL- = Impostare o togliere il segno negativo
- 7)Set = Set. E' Il valore che viene impostato al raggiungimento del quale il relè R1 di uscita verrà attivato.







E-mail: info@dsstech.it

WEB site: www.dsstechautomation.com P.I., C.F., N. Reg. Imprese IT04118980244 Capitale sociale: 10.000,00 Euro i.v.